

АКТ
комісійного обстеження об'єкта,
пошкодженого внаслідок збройної агресії
Російської Федерації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії

від р. №

м. Миколаїв

р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: аптека ТОВ "Медсервіс-Юг" (Будинки багатоквартирні масової забудови (1122.1))

Адреса розташування: місто Миколаїв, район, Троїцька вулиця 238г, корпус -

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння): відсутній

Форма власності: Спільна сумісна

Власник (управитель):

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту

_____ (дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини: не зазначено

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції):

загальна площа, кв. метрів: 54

кількість поверхів: 1

підземних: 0

наземних:

мансардних: 0

кількість секцій під'їздів:

загальна кількість квартир:

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів:

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану -

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	
3. Перекриття:	
першого поверху	
міжповерхові	
горища	
4. Покриття	
5. Покрівлі	
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	
8. Опорядження	
фасад	
підлоги	
стелі	

стеля	
внутрішні стіни	
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	
водопостачання	
газопостачання	
каналізація	
опалення	

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 2022-03-07

ймовірні причини пошкодження об'єкта: Влучання боеприпасів

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент:

зовнішні стіни, фасад:

дах/покрівля:

внутрішні стіни/перегородки:

підлоги:

заповнення віконних та дверних прорізів:

інженерні мережі та обладнання:

інші конструкції та елементи будівлі:

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт:

Інша додаткова інформація:

Висновки:

До акта комісійного обстеження додаються: фото фіксація - 0 шт.

Члени комісії